SpreadRouter-F/R コンソールポートをアプリ利用 する際の設定方法

DipSWの変更




本体の電源をOFFにし、 DipSWの左側2個を下にセットします。

↓ ↓ ↑ ↑ にします。

このコンソールポート(RS232C)を とアプリケーションポートとして利用 する場合の設定です。 本体のCONSOLEとパソコンをシリアルケーブルで接続し、パソコンはターミナルソフトを起動。 ボーレート115200 / データ長 8 / ストップビット1 / パリティ無 / フロー制御無

パソコン側を市販のUSBシリアルケーブルで接続の場合は、両方オスオスの端子で変換が必要です。

また、クロスケーブル(クロス変換アダプタ等)が必要になりますので、ご注意ください。



本体電源をONすると 下記のメニューが表示されます。

5. Settings を選択

```
○ COM48:115200baud - Tera Term VT

ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィン

Settings

1: Network settings
2: Config settings
3: Edit boot entries
4: Edit init entries
5: Save settings
6: back
```


2. Config settings を選択

```
COM48:115200baud - Tera Term VT
 ファイル(\underline{F}) 編集(\underline{E}) 設定(\underline{S}) コントロール(\underline{O}) ウィンドウ(\underline{W}) ヘルプ(\underline{H})
# user (used for network filenames)
Üglobal.user=none
# timeout in seconds before the default boot entry is started
global.autoboot_timeout=1
# list of boot entries. These are executed in order until one
 succeeds. An entry can be:
  - a filename in /env/boot/
- a full path to a directory. All files in this directory are
   treated as boot files and executed in alphabetical order
Üglobal.boot.default=net
# base bootargs
#global.linux.bootargs.base="ubi.mtd=UBI ubi.mtd=UBIO mtdoops.mtddev=OOPS mtdoops.record_size=819
# don't format MTD automatically
<u>#ma</u>nual_mtd=1
# single page firmware
#firmware_pages=1
# never use mmc as overlay
#overlay=tmpfs
# select overlayfs as overlay filesystem driver
#overlay_driver=overlayfs
# don't mount JRE partition
#nojre≕1
♯ set kernel console as 'ttyO2' (internal)
console internal=1
# disable USB autosuspend
usb_autosuspend=0
```

コンフィグファイルの下の方にある #console_internal=1

のコメント # を外します。

外したら、CTRL+D キーで保存 します。



5. Save settings を選択

ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(Settings 1: Network settings 2: Config settings 3: Edit boot entries 4: Edit init entries 5: Save settings 6: back

6. back を選択

```
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィンド:

Welcome to Barebox

1: Boot: rootfs on SD card

2: Boot: Nand Flash (UBI)

3: Boot: NFS root (Kernel, dtb on Flash)

4: Boot: rootfs on USB storage

5: Settings

6: Shell

7: Veset
```

本体のDipSW を全て ↑ 向きに戻します。

7. Reset を選択で再起動します。

再起動後は、WebUlのシリアル変換機能のコンソールポート(tty00)を設定することで使用可能になります。

※注意点

コンソールポートは本体電源投入時に Linux ブートメッセージが必ず出力されます。接続機器側に影響が出ないかご確認願います。

※コンソールポートを元に戻す場合は、同様の手順で #console_internal=1 にコメントを追加し戻してください。